

## 第3号

# わたしたちの提言

- ① トラッキング現象を起こさないよう、コンセントのほこりを取りましょう。
- ② たこ足配線をやめましょう。
- ③ コードを束ねることはやめましょう。
- ④ 安全基準を満たしている電化製品かどうか確かめましょう。(PSEマークを確かめましょう。)

**火災0の地域をみんなで  
つくっていきましょう！**